



Lime-X 10 T 0100

Żel do czyszczenia wałków nie przyjmujących farby

Żel do czyszczenia wałków farbowych usuwa szczególnie uciążliwe osady na wałkach farbowych (np. w postaci związków wapnia i magnezu), których nie można usunąć wodą i zwykłymi środkami myjącymi. W przypadku znacznych ilości osadów proces czyszczenia powinno się powtórzyć. Nie należy obawiać się pęcznienia gumy na wałkach.

UWAGA

Żel do czyszczenia wałków powoduje korozję metali, dlatego należy unikać dłuższego kontaktu z elementami metalowymi.

Stosowanie

Żel nanieść na umyte wcześniej standardowym zmywaczem wałki farbowe. Rozprowadzić równomiernie przy niskich obrotach maszyny. Proces rozpuszczania osadów trwa ok. 5 minut. Wałki należy następnie oczyścić wodą przy użyciu rakla. Należy zapobiegać przyskaniu żelu na płyty, zamki lub na pierścienie przeciwmurzeniowe. Następnie wałki należy umyć standardowym zmywaczem.

Żel do czyszczenia wałków nie może przedostać się na płytę. Ewentualne odpryski należy natychmiast zmyć wodą. Dla ochrony przed korozją należy natychmiast po czyszczeniu wymyć również wanienkę rakla (używać rękawic ochronnych!).

Środki bezpieczeństwa

Przy pracy nie wolno jeść, pić i palić. Używać rękawic ochronnych. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu ze skórą należy ją natychmiast zmyć dużą ilością wody. W przypadku kontaktu z oczami, wypłukać dokładnie pod bieżącą wodą i natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

Oznakowanie

Pozostałe informacje zawiera karta charakterystyki preparatu

Opakowanie

500ml butelki z PE

Dalsze informacje i porady można uzyskać pod internetowym adresem: www.mhp.com.pl

Niniejsza informacja techniczna odpowiada aktualnemu stanowi naszej wiedzy w tym temacie i spełnia tylko funkcję informacyjną i doradczą. Z tego względu nie może być podstawą do roszczeń prawnych. Zastrzeżone są zmiany wynikające z postępu technicznego.